


Údaje o rámových značkách a radiálním zkreslení kamery.

kalibrace dne 29.10.1998



Základní údaje:

| | | | |
|------------|--------------|-----------------|------------------|
| Typ kamery | Číslo kamery | Číslo objektivu | Konstanta kamery |
| LMK 2015 | 272306C | 7390602D | 151,861 |

Souřadnice rámových značek:

| Číslo RZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| X | +112,006 | -112,000 | 0,000 | -0,002 | +110,000 | -110,001 | -109,997 | +109,996 |
| Y | -0,001 | -0,003 | +112,012 | -112,010 | +110,000 | -110,002 | +109,999 | -110,001 |

Souřadnice středů:

| | | x/mm | y/mm |
|------------------------------|-----|-------|-------|
| Hlavní bod autokolimace | PPA | -0,04 | -0,04 |
| Předpokládaný střed | FC | -0,01 | -0,02 |
| Průsečík spojnic rohových RZ | FCC | 0,00 | -0,01 |

Radiální zkreslení:

| s/mm | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|--------|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | -8 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -9 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | -1 |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | -2 |
| průměr | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | -5 |